

校正・修理受付終了 一覧表

対象製品	サポート		推奨代替機	注記
	修理	校正		
UV-302A、UV-402A	終了 ^{※1}	終了	UV-M03A 製造番号 K304193以降	※1 2019年に修理受付終了 告知済みのものです。
UV-330/430APシリーズ	終了 ^{※1}	終了	UV-M10-S-02	
UV-330/430HQP2	終了 ^{※1}	終了	本体UV-M15-09 交換キットUV-EXC01	
UV-330CQP2	終了	終了	—	
UV-330EQP2	終了	終了	本体UV-M15-10 交換キットUV-EXC01	
UV-330GQP2	終了	終了	本体UV-M15-10 交換キットUV-EXC01	
UV-331/431AP2シリーズ	終了	終了	UV-M10-S-02-00	
UV-331PCシリーズ	終了 ^{※1}	終了	UV-M10-S-02	※1 2019年に修理受付終了 告知済みのものです。
UV-350シリーズ	終了 ^{※1}	継続 ^{※2}	UV-351	※1 2019年に修理受付終了告知済みのものです。 ※2 当面校正は継続しますが、早めに代替機への切り替え準備をお願い致します。
UV-M01	終了	終了	UV-M03A 製造番号 K304193以降	
UV-M02-VUMシリーズ	終了	継続 ^{※2}	UV-M03A-VUM	※2 当面校正は継続しますが、早めに代替機への切り替え準備をお願い致します。
UV-M02シリーズ	終了 ^{※1}	継続 ^{※2}	UV-M03A 製造番号 K304193以降	※1 2019年に修理受付終了告知済みのものです。 ※2 当面校正は継続しますが、早めに代替機への切り替え準備をお願い致します。
UV-M03	終了	継続 ^{※2}	UV-M03A 製造番号 K304193以降	※2 当面校正は継続しますが、早めに代替機への切り替え準備をお願い致します。
UV-M03A 製造番号 K304192以前	終了	継続 ^{※2}	UV-M03A 製造番号 K304193以降	
UV-M05	終了	終了	UV-M03A 製造番号 K304193以降	
UV-M15	終了	継続 ^{※2}	UV-M15-09	※2 当面校正は継続しますが、早めに代替機への切り替え準備をお願い致します。
UV-M15-04	終了	継続 ^{※2}	UV-M15-10	
UV-M16シリーズ	終了	終了	—	
UV-M17	終了	終了	—	

①※1が付かない「終了」のものが今回新たにサポート終了対象となる項目となります。

②「UV-M03A」については、表に記載している製造番号により修理の終了もしくは継続が決まります。

③「UV-350シリーズ」および「UV-M02シリーズ」については、2019年に告知した内容に対し今回変更は有りませんが、※2の注記のとおり代替機への切り替え推奨対象のため表に載せています。